

Дарим скидку 10% на пакет из 5 отчётов

С промокодом LIKE отчёт стоит 117 ₽ вместо 130 ₽. Скидкой можно воспользоваться один раз.

[Использовать скидку](#)



Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 8 мая 2023 года

BMW X4, 2017



Есть ещё 30 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

Фотография от 26 августа 2021 года

VIN:	X4XXX194300N01490	Тип ТС:	Легковой прочий
Госномер:	M195XP29	Цвет:	Черный
Номер кузова:	X4XXX194300N01490	Объём двигателя:	1 995 см ³
Номер двигателя:	69349904	Мощность:	190 л.с.
Номер СТС:	9918913798	Последний пробег:	98 470 км
Год выпуска:	2017		

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- i 3 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо
- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- i Найдены страховые выплаты: был виновником
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- i 2 объявления на Авито
- i 1 объявление на других площадках
- i 12 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 98 470 км
- i 2 техосмотра
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- i Попал под отзывную кампанию

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

i 3 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1 владелец

Период владения: 11 августа 2017 — 11 августа 2017

Срок владения: 1 день

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Краснодарский край

Название организации: ООО АРМАВИР-КУБАНЬ-ЛАДА

2 владелец

Период владения: 11 августа 2017 — 13 ноября 2019

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Краснодарский край

Название организации: ООО АРМАВИР-КУБАНЬ-ЛАДА

3 владелец

Период владения: 14 июля 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 10 месяцев

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: Архангельская область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

6 декабря 2019 года в 15:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Тип происшествия: Столкновение

Регион: Ярославская область

BMW X4 — автомобиль из отчёта

Повреждения

13-Подушка безопасности с правого бока




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

HYUNDAI Accent — другой участник

Повреждения

Данные о них могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника —
проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

20 марта 2020 года

Стоимость ремонта: 551 230 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 32 212 ₽

Стоимость механических работ: 25 416 ₽

Стоимость запасных частей: 493 269 ₽

Общая стоимость: 551 230 ₽

Ремонт

КАПОТОТРЕМОТИРОВАТЬ

БОКОВИНА З ПРОТРЕМОТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КАПОТРЕМ.ОКРАСКА <50%

А-СТОЙКА ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗРЕМОНТНАЯ
ОКРАСКА КЗ

НАКЛАДКА БАМПЕР ЗДНРЕМОНТНАЯ
ОКРАСКА КЗ

БОКОВИНА З ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

НАКЛ АРКИ КОЛЕС З ПРРЕМОНТНАЯ
ОКРАСКА КЗ

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

НАКЛ АРКИ КОЛЕС П ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Окраска новой детали

БОК СТЕНКА П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Измерение

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМЕР ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ - РЕГУЛИРОВКА

Замена

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П51 11 8 064 117

ВОЗД РЕШ Н БАМПЕР П51 11 8 056 939

ВЕНТ РЕШЕТКА ПР БАМП51 11 8 056 942

РЕШЕТКА ДЕК. П ПР51 11 7 338 572

ФАРА ПР63 11 7 401 132

КРОН П Н БОКОВИНЫ ПР41 35 7 267 326

НАКЛ ФОРС СТ-ОМЫВ ПРСМ КД № 0635
К-Т НАКЛ ОМЫВАТЕЛЕЙ51 11 8 064 137
ПРОТИВОТУМ ФАРА ПР63 17 7 238 788
МОЛДИНГ КРЫЛА П ПР51 11 7 338 570
БОК СТЕНКА П ПР41 35 7 267 324
ЭМБЛЕМА БОКОВИН П ПР51 14 8 058 881
НАКЛ АРКИ КОЛЕС П ПР51 77 8 052 074
ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА51 74 7 210 476
ПАНЕЛЬ ФАРЫ ПР51 64 7 210 500
ПЕРЕГОРОДК М-ОТСЕК Л51 71 7 213 663
СИСТ НПБ ПАССАЖИРА ПЗАМЕНИТЬ
НПБ ПАССАЖИРА П72 12 9 184 119
ЩИТОК ПРИБОРОВ51 45 9 311 544+
ГОЛОВНАЯ НПБ ПР72 12 7 339 074
СИСТ ГОЛОВН НПБ ПРЗАМЕНИТЬ
ЗАМОК РЕМНЯ П Л72 11 7 256 645
ЗАМОК РЕМНЯ П ПР72 11 7 256 646
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л72 11 7 258 431+
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР72 11 7 258 432+
ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П ПР31 12 6 787 670
КРЫШКА ПР31 30 6 851 244
ДИСК КОЛ АЛЮМ П ПР36 11 7 849 661:
ШИНА П ПР
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО32 30 6 879 173
НПБ ВОДИТЕЛЯЗАМЕНИТЬ
НПБ ВОДИТЕЛЯ32 30 6 888 430
ОПОРА ДВС ПР22 11 6 855 822
КРЕПЛЕНИЕ П БОКОВИНЫ П ПР - ЗАМЕНИТЬ
ДИСК КОЛ АЛЮМ З ПР36 11 7 849 662:
К-Т ПРОВОДКИ П61 12 9 335 481
БОКОВИНА П ПР - ЗАМЕНИТЬ

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА - ЗАМЕНИТЬ
ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ЗАМЕНА
ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)
НАДПИСЬ ПР С/У
ОБЛИЦОВКА ОБТЕКАТЕЛЯ - С/У
ПЕРЕГОРОДКА МОТОР ОТДЕЛЕН С/У
ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ ДВЕРИ СРЕДНЕЙ Л
НИЖ С/У
ОБИВКА СТОЙКИ ДВЕРИ СПР Н С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР С/У
ГОЛОВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПР -
С/У
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ ОПУСТИТЬ/ПОДНЯТЬ
СИДЕНЬЕ П Л - С/У
СИДЕНЬЕ П ПР - С/У
ЗАМОК РЕМНЯ П Л С/У
ЗАМОК РЕМНЯ П ПР - С/У
ЩИТОК ПРИБОРОВ - С/У
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА)
БРЫЗГОВИК НАВЕСН АГРЕГАТОВ З - С/У
БРЫЗГОВИК НАВЕСН АГРЕГАТОВ П - С/У
КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПР С/У
РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПР - ЗАМ
ШИНА/ДИСК ПЕРЕДНЯЯ ПР - С/У
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П ПР - С/У
УПОРН ПОДШИП ТЕЛЕСКОП СТОЙКИ П ПР
С/У
КОЛЕСО З ПР - С/У
ДИСК/ШИНА З ПР - С/У

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ШУМОИЗОЛ. КАПОТА - С/У
ЭМБЛЕМА BMW ПЕРЕДНЯЯ - С/У
КАПОТ - С/У
ОБИВКА СТОЙКА ДВЕРИ П ПР Н С/У
КОЖУХ КОЛЕСНОЙ АРКИ З Л - С/У
КОЖУХ КОЛЕСНОЙ АРКИ З ПР - С/У
ОБЛИЦОВКА АРКИ КРЫЛА З ПР С/У

БАМПЕР З - С/У
НАКЛАДКА БАМПЕР С/У
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ З Л
С/У
УЛЬТРАЗВУК ПРЕОБР З ПР С/У
ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ
КОЛЕСО З Л - С/У

Антикоррозийная обработка

РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-
БОВОИНА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВЯЯ ДОПОЛНИТ РАБОТА
БОК СТЕНКА П ПРА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ

29 апреля 2022 года

Стоимость ремонта: 760 908 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 34 623 ₺

Стоимость механических работ: 33 916 ₺

Стоимость запасных частей: 691 952 ₺

Общая стоимость: 760 908 ₺

Ремонт

КАПОТОТРЕМОНТИРОВАТЬ

ОПОРА П ПР ВНУТРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

БОКОВИНА З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КАПОТРЕМ.ОКРАСКА <50%

БОКОВИНА З ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

Окраска поверхности

ОПОРА П ПР ВНУТРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

ДВЕРЬ П ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

А-СТОЙКА ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗОКРАСКА ПОВЕРХН.
K2

НАКЛАДКА БАМПЕР ЗДНОКРАСКА
ПОВЕРХН. K2

НАКЛ АРКИ КОЛЕС З ПРОКРАСКА ПОВЕРХН.
K2

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

ЗАГЛУШ БУКС ПРОУШ ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

НАКЛ АРКИ КОЛЕС П ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

НАКЛАДКА ПОРОГА ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Окраска новой детали

БОК СТЕНКА П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Измерение

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМЕР ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (УГЛЫ УСТ)-РЕГУЛИРОВКА

Замена

РАМКА НОМЕРН ЗНАКА П51 13 8 059 853

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П51 11 8 064 117

КРОНШТ ПР БАМЕПЕР П51 11 7 308 082
 ПЫЛЕЗАЩ КРОМКА П51 62 7 355 040
 ВОЗД РЕШ В БАМПЕР П51 11 8 056 936
 ВОЗД РЕШ Н БАМПЕР П51 11 8 056 939
 ВЕНТ РЕШЕТКА ПР БАМПЕР П51 11 8 056 942
 ЗАГЛУШ БУКС ПРОУШ П51 11 8 065 883
 ОПОРА БАМПЕРА П51 11 7 371 990
 ГАСИТЕЛЬ УДАРА П В51 11 7 338 525
 УЗ ДАТЧИК НАР ПР66 20 9 274 428:
 КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧ П ПР51 11 8 056 990
 КРЕП СИСТ ВЕНТ П ПР51 74 7 378 074
 РЕШЕТКА ДЕК. П ПР51 11 7 338 572
 ФАРА ПР63 11 7 401 132
 КРОН П БОКОВИНЫ П ПР41 35 7 267 328
 КРОН П Н БОКОВИНЫ ПР41 35 7 267 326
 ШЛАНГОПРОВОД61 67 7 357 005
 НАКЛ ФОРС СТ-ОМЫВ ПРСМ КД № 0635
 К-Т НАКЛ ОМЫВАТЕЛЕЙ51 11 8 064 137
 ПРОТИВОТУМ ФАРА ПР63 17 7 317 252
 КРЕПЛ П-ТУМ ФАРЫ ПР51 11 8 056 298
 МОЛДИНГ КРЫЛА П ПР51 11 7 338 570
 БОК СТЕНКА П ПР41 35 7 267 324
 НАКЛ АРКИ КОЛЕС П ПР51 77 8 052 074
 ПОДКРЫЛОК П К/А П ПР51 71 7 213 642
 ПОДКРЫЛОК П К/А П ПР51 71 7 213 644
 УПЛОТН КРОМКА П ПР51 62 7 354 678
 ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА51 74 7 210 476
 ПАНЕЛЬ ФАРЫ ПР51 64 7 210 500
 ИЗОЛЯЦИЯ ОБТЕКАТ51 48 7 268 477
 ПЕРЕГОРОДК М-ОТСЕК Л51 71 7 213 663
 КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛА83 19 2 289 285
 ОЧИСТИТ R1 ЛОБ СТЕКЛА83 19 2 211 217
 ОТБОЙНИК П КРУГЛЫЙ51 31 1 925 433
 ОТБОЙНИК П УГЛОВАТЫЙ51 31 2 996 980
 ОБЛИЦ ЛОБ СТЕКЛА51 31 7 338 603
 БАЧОК С ЖИДКОСТЬЮ61 66 7 345 153
 ЗАЛИВ ГОРЛОВИНА БАЧК61 66 7 213 278
 НАКЛАДКА ПОРОГА ПР51 77 8 052 076
 КЛЕЙ К-Т БОК СТЕКЛА83 19 2 289 285
 ЛИПУЧАЯ ЛЕНТА ПР51 37 7 415 973
 ОЧИСТИТЕЛЬ R183 19 2 211 217
 ВОРОНКА ЗАЛИВ ГОРЛОВ51 17 7 370 263
 СИСТ НПБ ПАССАЖИРА ПЗАМЕНИТЬ
 НПБ ПАССАЖИРА П72 12 9 184 119*
 ЩИТОК ПРИБОРОВ51 45 9 311 544+
 ГОЛОВНАЯ НПБ ПР72 12 7 339 074
 ЗАМОК РЕМНЯ П Л72 11 7 256 645
 ЗАМОК РЕМНЯ П ПР72 11 7 256 646
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л72 11 7 258 431+
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР72 11 7 258 432+
 ОБЛИЦОВКА КРЫШИ51 43 7 409 363
 ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П ПР31 12 6 787 670
 ТЯГА РЫЧАГА П ПР31 10 6 787 674
 УПОРН ПОДШИП П ПР31 30 6 852 158
 ДИСК КОЛ АЛЮМ П ПР36 11 7 849 661:
 ШИНА П ПР
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО32 30 7 847 455*
 НПБ ВОДИТЕЛЯЗАМЕНИТЬ
 АДАПТЕР ЭКРАНА51 75 8 059 851
 НПБ ВОДИТЕЛЯ32 30 8 092 481*
 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК17 13 8 616 418
 ОПОРА ДВС ПР22 11 6 855 822
 ЭКРАН МОТОРН ОТСЕКА51 75 7 378 820
 ОБЛИЦ РУЛЕВ УПРАВ ПР51 75 7 348 762
 КРОНШТЕЙН ПР51 75 7 213 678
 ДИСК КОЛ АЛЮМ 3 ПР36 11 7 849 662:
 К-Т ПРОВОДКИ П61 12 9 335 481
 К-Т ПРОВОДКИ П ПР61 11 6 845 533*
 НИЗКОТОН КЛАКСОН61 33 7 217 702
 БОКОВИНА П ПР - ЗАМЕНИТЬ
 КРЕПЛЕНИЕ П БОКОВИНЫ П ПР - ЗАМЕНИТЬ
 ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА - ЗАМЕНИТЬ
 ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ
 ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ЗАМЕНА
 П/ТУМ ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)
 БАЧОК С/ОМЫВАТЕЛЯ - С/У
 К-Т ПРОВОДКИ П ПР С/У
 ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)
 ПЕРЕГОРОДКА МОТОР ОТДЕЛЕН С/У
 ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - С/У

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР С/У
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ - ЗАМЕНИТЬ
НАКЛАДКА ПОРОГА ПР - С/У
ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У
КОРПУС ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ЗАМ
ГОЛОВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПР - С/У
СИДЕНЬЕ П Л - С/У
СИДЕНЬЕ П ПР - С/У
ЗАМОК РЕМНЯ П Л С/У
ЗАМОК РЕМНЯ П ПР - С/У
КОЛЕСО РУЛЕВОЕ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТО)

ЩИТОК ПРИБОРОВ - С/У
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА)
БРЫЗГОВИК НАВЕСН АГРЕГАТОВ З - С/У
БРЫЗГОВИК НАВЕСН АГРЕГАТОВ П - С/У
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК - С/У
КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПР С/У
РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПР - ЗАМ
ШИНА/ДИСК ПЕРЕДНЯЯ ПР - С/У
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П ПР - С/У
УПОРН ПОДШИП ТЕЛЕСКОП СТОЙКИ П ПР С/У
КОЛЕСО З ПР - С/У
ДИСК/ШИНА З ПР - С/У

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

РАБОТЫ ПО РАЗБ/СБ ДВЕРИ П ПР ДЛЯ
ОКРАСКИ
ШУМОИЗОЛ. КАПОТА - С/У
ЭМБЛЕМА BMW ПЕРЕДНЯЯ - С/У
КАПОТ - С/У
ДВЕРЬ П ПР - С/У
БОКОВОЕ СТЕКЛО З ПР - С/У
ОБЛИЦОВКА АРКИ КРЫЛА З ПР С/У
БАМПЕР З - С/У

НАКЛАДКА БАМПЕР С/У
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ З Л С/У
УЛЬТРАЗВУК ПРЕОБР З ПР С/У
ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ
ДИАГНОСТИКА Т/С - ПРОВЕСТИ
КАМЕРА СИСТ ПОМОЩИ ВОДИТ
ОТКАЛИБРОВАТЬ

Антикоррозийная обработка

РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-
КРЫШКА КАПОТА С АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТОЙ
КАПОТА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ

i Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в марте 2020 года

Сумма: 55 201 ₺

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

ⓘ 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

10 мая 2020 года

ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В КРЕДИТ.

М-пакет, автомобиль находится в прекрасном техническом состоянии КАК НОВЫЙ .

Покупался 11.08.17г. обслуживался у официального дилера , пройдено 3 ТО и находится на гарантии до 11.08.20г. детали кузова не красились. На все интересующие вопросы ответчу по телефону.

Цена: 1 989 000 ₽ ↑ 40 000 ₽

Пробег: 45 000 км

Регион: Ярославская область, Ярославль

26 августа 2021 года

Отличный автомобиль для любителя быстрой и комфортной езды.

Комплектация, включающая:

- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Датчик давления в шинах
- Подушки безопасности водителя
- Подушки безопасности пассажира
- Боковые передние подушки безопасности
- Оконные шторки безопасности
- Блокировка замков задних дверей
- Система крепления детских автокресел
- Иммоилайзер
- Центральный замок
- Бортовой компьютер
- Парктроник передний и задний
- Камера заднего вида
- Система управления дальним светом
- Датчик света
- Датчик дождя
- Активный усилитель руля
- Активная подвеска
- Запуск двигателя с кнопки
- Система "старт-стоп"
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электростеклоподъемники передние и задние
- Электроскладывание зеркал
- Электрорегулировка зеркал с памятью положения
- Электропривод крышки багажника
- Климат-контроль 2-х-зонный
- Подогрев сидений водителя, пассажира
- Подогрев руля
- Обогрев зеркал
- Обогрев заднего стекла
- CD
- USB
- MP3
- Радио
- Bluetooth
- AUX
- Multifunctionальное рулевое колесо
- Розетка 12V
- Комбинированная обивка салона
- Черный салон
- Кожаный руль
- Третий задний подголовник
- Передний центральный подлокотник
- Накладки на пороги
- Литые легкосплавные диски

- Лето R19 разноширокие (1 сезон)
- Зима R17
- Задние тонированные стекла
- Защита картера
- Адаптивный светодиодные фары

Цена: 2 799 000 ₽

Пробег: 75 000 км

Регион: Архангельская область, Вельск

1 объявление на других площадках

26 августа 2021 года

[Посмотреть объявление](#)

Цена: 2 799 000 ₽

Пробег: 75 000 км

Регион: Вельск

Авито Оценка — 2 377 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 895 000 — 3 550 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 235 200 — 2 496 799 ₽

12 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 12 событий и смена 3 владельцев.

2 владелец

Период владения:

11 августа 2017 – 13 ноября 2019

Срок владения:

2 года 4 месяца

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Краснодарский край

Название организации:

ООО АРМАВИР-КУБАНЬ-ЛАДА

Первичная регистрация

11 августа 2017 • Данные о регистрации • Краснодарский край

Смена владельца

11 августа 2017 • Данные о регистрации • Краснодарский край

Регламентное ТО

3 декабря 2019 • Пробег 44 717 км • Дилер • Москва

ТО по регламенту OelSERVICE, ТО в обычном объеме

ДТП

6 декабря 2019 • Данные о ДТП • Ярославская область

Расчет стоимости ремонта

20 марта 2020 • Пробег 44 846 км • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

10 мая 2020 • Пробег 45 000 км • Авито • Ярославская область, Ярославль

Прохождение технического осмотра

26 июня 2020 • Пробег 44 015 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

14 июля 2020 — н.в.

Срок владения:

2 года 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Архангельская область

Смена владельца

14 июля 2020 • Данные о регистрации • Архангельская область

Размещение первого объявления на других площадках

26 августа 2021 • Пробег 75 000 км • Объявления на других площадках • Вельск

Размещение второго объявления на Авито

26 августа 2021 • Пробег 75 000 км • Авито • Архангельская область, Вельск


Расчет стоимости ремонта

29 апреля 2022 • Audatex

Прохождение технического осмотра

13 июля 2022 • Пробег 98 470 км • Данные о техосмотре

Пробег



Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты — от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

26 июня 2020 года

Пробег: 44 015 км

13 июля 2022 года

Пробег: 98 470 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 44 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 12 июля 2022 года – 11 июля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 29 сентября 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: На некоторых автомобилях BMW с дизельным двигателем B47O/ B47T/ B47U радиатор системы рециркуляции отработавших газов может стать негерметичным. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламеняемые отложения. Это может вести к локальному обгоранию дифференцированной системы впуска вплоть до возгорания.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет произведена замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В дополнение будет проведена проверка функционирования датчиков давления и, при необходимости, замена системы впуска.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X4 20dX

Код модели: XX19

Дата производства: 28.03.2017

Серия: X4 F26

Код региона поставки: Россия

Код двигателя: B47 (2000CC / 140kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Код цвета кузова: CARBONSCHWARZ METALLIC (416)

Код цвета салона: POLSTER PEARLPOINT MIT ST/LED ANTHR (FHAT)

Количество дверей: 5

Руль: Левый руль

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.